


シャワーとシャワー室・シャワーコーナーの展示が多かった。最近日本でもシャワー室の要望が増えてきたので撮影。



こちらは、ゴージャス系の浴槽(左)、シャワー(中)、各種ジャグジー(右)

木製窓枠修理



木枠が欠損したり腐って強度が落ちた部分を削り落とし、そこを樹脂系？の材料で補填整形する補修剤。

写真下左は、補修後と前を一枚のサッシュで展示している。

下の中、右の写真はそのアップ。

